

Le magazine de l'OPPBTP FICHE PRATIQUE

PREVENTION BTP

www.oppbtp.fr



© OPPBTP

EPI

Comment mettre un masque jetable

EPI

Comment mettre un masque jetable

Les masques respiratoires constituent une défense efficace pour se protéger des poussières et des vapeurs toxiques. À chaque tâche correspond un masque particulier. Pour les poussières de bois, le demi-masque jetable est recommandé. Encore faut-il bien le mettre en place.

À savoir...

- Placer le demi-masque sous le menton. S'assurer que les deux élastiques sont bien séparés et les passer derrière la tête.
- Placer l'élastique inférieur en dessous des oreilles et l'élastique supérieur sur le sommet de la tête. Ajuster les parties inférieures et supérieures pour qu'elles s'adaptent parfaitement au visage.
- En pressant avec les deux mains, adapter la barrette nasale à la forme du nez.
- Pour vérifier que le masque est bien ajusté, placer les deux mains en coquille et inspirer très fortement. Si l'air circule autour du nez, ajuster la barrette nasale.